



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0039 -2019-GM-MPI

Ica, 21 de agosto del 2019

VISTO:

El Oficio N° 924-2019-GAJ-MPI, Informe legal N° 144-2019-HABH-GAJ-MPI, Informe N° 2160-2019-SGP-GPPR-MPI e Informe N° 393-2019-GA-SGCPE-MPI;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad al artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Los Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que es necesario establecer mecanismos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos iqueños mediante logros de un hábitat saludable, Forestación de Áreas verdes urbanas descontaminación, parques limpios sin maleza, recojo oportuno de residuos sólidos orgánicos de algunos mercados y en algunos casos el recojo de residuos que genera la actividad de construcción menor, residuos de los particulares que dejan en la Avenidas, Acequias, río, y bermas, porque la Municipalidad de Ica no cuenta con una Planta de Compostaje.

Que la Subgerencia de Control Patrimonial y Equipo Mecánico ha considerado muy importante, que el responsable del área técnica del Parque Automotor realice una evaluación Técnica Mecánica de las Unidades Móviles no operativas que se encuentran estacionadas en el Parque Automotor, que depende directamente de la Subgerencia de Control Patrimonial y Equipo Mecánico.

Que el Responsable del Área de Equipo Mecánico, ha emitido los informes Técnicos 115,116,117,118,119,120,121,128,129,130,378-2019-RHH-PA-SGCPEM-GA-MPI, de las unidades Móviles que se indican en el Plan de Trabajo, que acompaña a la presente, que han sido elaborado para Repotenciar parte de las unidades Móviles, que se encuentran no operativas dentro del Taller del Parque Automotor de esta Corporación Municipal de las que se han escogido doce (12) unidades.

Que con Informe N° 2160-2019-SGP-GPPR-MPI, la Sub Gerencia de Presupuesto, informa que se ha registrado y aprobado la Nota de Modificación Presupuestal N° 0000454 (Rubro 18) en las específicas de Gasto 2.3.1.6.1.1. De Vehículos, 2.3.2.4.1.3. De Vehículo, por la cantidad sumatoria de S/. 200,000.00 (Doscientos mil con 00/100 Soles) para la atención de lo solicitado, de acuerdo a lo normado en los puntos a) y b) del Numeral 40.1 del Artículo 40° Modificaciones Presupuestarias en el nivel Funcional Programático del D.S. N° 304-2012-EF.

Que, con Oficio N° 924-2019-GAJ-MPI, la Gerencia de Asesoría Jurídica hace suyo el Informe legal N° 144-2019-HABH-GAJ-MPI, mediante el cual se recomienda aprobar mediante acto resolutivo teniéndose en consideración el informe N° 2160-2019-SGP-GPPR-MPI.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 407-2019-AMPI, de fecha 26 de Junio del 2019 se ha delegado facultades a la Gerencia Municipal a efectos de aprobar planes de trabajo.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, y las visaciones de estilo;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Trabajo Repotenciación de Unidades Móviles Inoperativas (Parque Automotor) de la Municipalidad Provincial de Ica, con un presupuesto que asciende a la suma de S/ 200,000.00 (Doscientos mil con 00/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria de Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Ica, notificar la presente resolución con las formalidades de Ley a quien corresponda.

Regístrese, Comuníquese y Archívese



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Abog. Marco G. Blanco Tipismana
GERENTE MUNICIPAL



PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO
MECÁNICO (PARQUE AUTOMOTOR) MPI

13
21

I. ACCIONES:

A) Repotenciar Maquinaria, Camión Volquete

Marca: Scania

Placa: EGB-060

Código de Barra: 4162

Modelo: P420 B6X4

Color: blanco/verde/amarillo

Estado: Regular

Motor: DC1206L028142648

O/C: N° 320-010

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo desde 2017

Capacidad: 15 m3

Servicio que presta: Utilidad

- ✓ Erradicar desmontes
- ✓ Erradicar Residuos Sólidos

1) Tiempo

El camión se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciación del Volquete.

Para Efectivizar la operatividad del Camión Volquete Scania, se recomienda realizar cambios de los repuestos necesarios para su repotenciación.

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

En el Parque Automotor de la Municipalidad Provincial de Ica.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.





Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del Camión Volquete

5) Recursos

Económicos: S/. 36,000.00

Materiales Según Informe:



INFORME Nº 115-2019-RHH-PA-SGCPEM-GA-MPI

CAMION VOLQUETE MARCA: SCANIA

PLACA: EGB-060

CAPACIDAD: 15 M3

Repuestos que se necesita para su repotenciación;

- ✓ 01 Bomba de Agua
- ✓ 01 Bomba de embrague
- ✓ 01 Alternador de 24 Voltios
- ✓ 01 Arrancador de 24 voltios
- ✓ 02 bolsas de aire de cabina
- ✓ 01 faja de distribución
- ✓ 01 rodaje piloto de embrague
- ✓ 02 mangueras de aire de freno posterior
- ✓ 08 llantas chasqui con cámara y poncho Nº 1200x20
- ✓ 02 llantas camineras con cámara y poncho Nº 1200x20

Costo Referencial: S/. 36,000.00

OBJETIVO:

1. Repotenciar el Camión Volquete que servirá para erradicar desmontes y Residuos sólidos.
2. Saneamiento Ambiental y Salubridad, de la Población y Ciudadanía de Ica.





19

23

B) Repotenciar Maquinaria – Camioncito Isuzu

Marca: Isuzu

Placa: WF – 4068

Código de Barra: 2630

Modelo: ELF 250

Color: Celeste

Estado: Regular

Motor: 4BE1136888

O/C: N° 00-351

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo

Capacidad:

Servicio que presta: Utilidad

- ✓ Trabajos para mantener el Medio Ambiente de la Ciudad de Ica en óptimas condiciones

1) Tiempo

El camioncito Isuzu se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciar el Motor Marca Nissan; Modelo FD -35

Para Efectivizar la operatividad del Camioncito Isuzu, se recomienda realizar cambios de los repuestos muy necesarios para su repotenciación.

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

En el Parque Automotor de la Municipalidad Provincial de Ica.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec. Roger Herrera Hernández (R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del Camioncito Isuzu

5) Recursos

Económicos: S/. 23,800.00





Materiales: Según Informe.

20

24

INFORME Nº 116-2019-RHH-PA-SGCPEM-GA-MPI

CAMIONCITO ISUZU

PLACA: WF-4068

MODELO: ELF-250

Repuestos que se necesita para su repotenciación;



- ✓ 01 juego de camisetas STD
- ✓ 01 juego de pistones STD
- ✓ 01 juego de anillos de motor STD
- ✓ 01 juego metales de biela 0.25
- ✓ 01 juego de metales de bancada 0.25
- ✓ 02 juego de separadores
- ✓ 01 juego de bocinas de eje de levas
- ✓ 01 juego de bocinas de biela
- ✓ 01 juego de válvulas
- ✓ 01 juego de guías de válvulas
- ✓ 01 Kit de empaquetaduras
- ✓ 01 Bomba de aceite
- ✓ 01 bomba de agua
- ✓ 01 kit de embrague; plato, disco, y collarín
- ✓ 02 siliconas para empaquetaduras
- ✓ 01 servicio de rectificación de motor, cigüeñal, culta, bielas de motor Nissan K1-35
- ✓ 04 llantas chasqui con cámaras y ponchos Nº 750 x 16
- ✓ 02 llantas camineras con cámaras y ponchos Nº 750 x 16

Costo Referencial: S/. 23,800.00

OBJETIVO:

1. Repotenciar el Camioncito Isuzu, que servirá para realizar trabajos de Mantenimiento a los Parques y Jardines de la ciudad entre otros relacionados con mejoras al respecto
2. Saneamiento Ambiental y Salubridad a la Población y Ciudadanía de Ica.





21
25

C) Repotenciar Maquinaria – Camión Volquete Dimex - 04

Marca: Dimex – 04 con Motor Caterpillar Modelo 3126 -G

Placa: S/placa

Motor: *7LZ01324*

Modelo: 74-250-202

Código de Barra: 2460

Color: Blanco

Estado: Regular

Factura: N° 0001-896

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo desde el año 2017

Capacidad: 15 M3

Servicio que presta: Utilidad

✓ Trabajos de mantenimiento y mejoras al Medio Ambiente de la Ciudad.

1) Tiempo

El Camión Volquete Dimex -04, se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciar el Motor Caterpillar, Modelo 3126 G, Electrónico

Para Efectivizar la operatividad del Camión Volquete Dimex - 04, se recomienda instalarle el sistema de inyección y adquirir los accesorios y servicios que se tienen que realizar.

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

En el Parque Automotor de la Municipalidad Provincial de Ica.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del Camión Volquete

5) Recursos

Económicos: S/. 15,000.00





22
70

Materiales:

INFORME Nº 117-2019-RHH-PA-SGCP-EM-GA-MPI

CAMION VOLQUETE MARCA: DIMEX - 04

MOTOR: *7LZ01324*

CAPACIDAD: 15 M3



Repuestos que se necesita para su repotenciación;

- ✓ 01 Bomba de inyección de alta presión
- ✓ 06 inyectores electrónicos
- ✓ 01 computadora
- ✓ 02 sensores de presión y arranque
- ✓ 01 servicio de Scaneo completo del sistema electrónico

Costo Referencial: S/. 15,000.00



OBJETIVO:

1. Repotenciar el Camión Volquete Dimex – 04, que servirá para realizar trabajos relacionados con mejoras de Parques, Jardines y Medio Ambiente de la Ciudad.
2. Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud de la Población y Ciudadanía de Ica.





23

24

D) Repotenciar Maquinaria – Cargador Frontal

Marca: New Holland - Caterpillar

Placa: S/placa

Motor: 769198

Modelo: W-1908

Código de Barra: 4268

Color: Amarillo Caterpillar

Estado: Regular

Orden de Compra N° 0030

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo desde el año 2016

Capacidad:

Servicio que presta: Utilidad

✓ Trabajos de mantenimiento y mejoras al Medio Ambiente de la Ciudad.

1) Tiempo

El Cargador Frontal, se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciar el Cargador Frontal.

Para Efectivizar la operatividad del Cargador Frontal, se recomienda Reparar el Tanque de agua, cambiar inyectores y bomba de inyección por encontrarse oxidadas, Cambiar toberas, elementos, válvulas, cabezal, motor, bomba de alimentación, etc. Reparar toda la unidad de inyección

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

En el Parque Automotor de la Municipalidad Provincial de Ica.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del Cargador Frontal

5) Recursos: Costo Referencial





23
24

D) Repotenciar Maquinaria – Cargador Frontal

Marca: New Holland - Caterpillar

Placa: S/placa

Motor: 769198

Modelo: W-1908

Código de Barra: 4268

Color: Amarillo Caterpillar

Estado: Regular

Orden de Compra N° 0030

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo desde el año 2016

Capacidad:

Servicio que presta: Utilidad

✓ Trabajos de mantenimiento y mejoras al Medio Ambiente de la Ciudad.

1) Tiempo

El Cargador Frontal, se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciar el Cargador Frontal.

Para Efectivizar la operatividad del Cargador Frontal, se recomienda Reparar el Tanque de agua, cambiar inyectores y bomba de inyección por encontrarse oxidadas, Cambiar toberas, elementos, válvulas, cabezal, motor, bomba de alimentación, etc. Reparar toda la unidad de inyección

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

En el Parque Automotor de la Municipalidad Provincial de Ica.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del Cargador Frontal

5) Recursos: Costo Referencial





Económicos: S/. 12,000.00

Materiales:

INFORME N° 118-2019-RHH-PA-SGCP-EM-GA-MPI

CARGADOR FRONTAL MARCA: New Holland - CATERPILLAR

MODELO: W1908

Repuestos que se necesita para su repotenciación;

- ✓ Toberas, elementos, válvulas, cabezal, motor, bomba de alimentación

Monto Total para reparación : S/. 12,000.00

OBJETIVO:

1. Repotenciar el Cargador Frontal, que servirá para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras al Medio Ambiente de la Ciudad.
2. Ejecutar el Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud de la Población y Ciudadanía de Ica.





E) Repotenciar Tractor Oruga

Marca: New Holland

Placa: S/placa

Motor: 36439201

Modelo: D 170

Código de Barra: 6739

Color: Amarillo

Estado: Regular

Factura: Donación NEA-5

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo desde el año 2016

Servicio que presta: Utilidad Trabajos de mantenimiento y mejoras al Medio Ambiente de la Ciudad.

1) Tiempo

El Tractor Sobre Oruga, se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciar el Tractor Sobre Oruga.

Para Efectivizar la operatividad del Tractor Sobre Oruga cambiar la bomba de giro y una válvula de presión, asimismo para arreglar el recalentamiento del motor, se tiene que sondear el radiador y limpiar el circuito de agua de todo el motor

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

En el Parque Automotor de la Municipalidad Provincial de Ica.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del Tractor Oruga

5) Recursos: Costo Referencial

Económicos: S/. 28,000.00





INFORME N° 119-2019-RHH-PA-SGCP-EM-GA-MPI

TRACTOR ORUGA MARCA: NEW HOLLAND

MODELO D-170

Servicio que se necesita para su repotenciación;

- ✓ Bomba de giro y valvula de presión
- ✓ Sondear el radiador y limpiar el circuito de agua de todo el motor

Monto Total para servicio: S/. 28,000.00

OBJETIVO:

1. Repotenciar el Tractor Sobre Oruga, que servirá para realizar trabajos de campo relacionados con los servicios que presta la Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad, entre otros.
2. Ejecutar el Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud de la Población y Ciudadanía de Ica.





27
31

F) Repotenciar el Camión Cisterna Dimex - 01

Marca: Dimex

Placa: S/placa

Motor: *7LZ01155 Caterpillar Electrónico

Modelo: 74-250-202

Código de Barra: 2628

Color: Blanco

Estado: Regular

Factura: 0001898

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo desde el año 2017

Servicio que presta: Utilidad

✓ Trabajos de mantenimiento y mejoras al Medio Ambiente de la Ciudad.

1) Tiempo

El Camión Cisterna Dimex - 01, se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciar el Camión Cisterna Dimex - 01 .

Para Efectivizar la operatividad del Camión indicado se tiene que hacer Mantenimiento, Regulación y Calibración a los Inyectores y Bomba de Inyección del Sistema de Inyección, y a sus elementos que se encuentran pegados, válvulas toberas, etc. para que pueda encender el motor y quedar operativa.

¿Dónde se van a realizar las acciones?

En una Empresa Particular

6) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del Camión Cisterna Dimex - 01

7) Recursos: Costo Referencial

Económico; S/. 10,000.00





Materiales:

28

32

INFORME N° 120-2019-RHH-PA-SGCPEM-GA-MPI

CAMION CISTERNA DIMEX 01

MOTOR CATERPILLAR ELECTRONICO MODELO 3126-G

Observacion; Servicio que se necesita para su repotenciación;



- ✓ El sistema de inyección no funciona, en razón de que los inyectores y la bomba de inyección tienen sus elementos, toberas, válvulas, pegados por lo que se tienen que hacerle mantenimiento, regulación y calibración

Monto Total para servicio : S/. 10,000.00

OBJETIVO:

1. Repotenciar el Camión Cisterna Dimex - 01, que servirá para realizar trabajos de campo relacionados con los servicios que presta la Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad, entre otros.
2. Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud de la Población y Ciudadanía de Ica.





G) Repotenciar Mini Cargador

BB

Marca: New Holland

Placa: S/placa

Motor: 0132715

Modelo: 1223

Código de Barra: 6086

Color: Amarillo

Estado: Regular

Orden de Compra: N°074

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo desde el año 2017

Servicio que presta: Utilidad

✓ Trabajos de mantenimiento y mejoras al Medio Ambiente de la Ciudad.

1) Tiempo

El Mini Cargador, se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciar el Mini Cargador .

Para Efectivizar la operatividad del Mini Cargador indicado se tiene que adquirir lo siguiente:

Repuestos que se necesita para su repotenciación;

- ✓ Revisión y reparación de todo el sistema electrónico de mandos, giros hidráulico, con cambio de relay, sensorews, fusibles
- ✓ 01 cuchilla con pernos y tuercas para pala mecánica
- ✓ 04 llantas N° 12 x 16.5
- ✓ 01 batería de 15 placas
- ✓ Revisión del sistema eléctrico – arrancador – alternador, luces

Monto referencial del servicio: S/. 10,000.00

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

En una Empresa Particular

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.





30

74

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del Camión Cisterna Dimex - 01

5) **Recursos: Costo Referencial**

Económico; S/. 10,000.00

Materiales:



INFORME Nº 121-2019-RHH-PA-SGCPM-GA-MPI

MINI CARGADOR MARCA: NEW HOLLAND

MODELO: L 223

Repuestos que se necesita para su repotenciación;

- ✓ Revisión y reparación de todo el sistema electrónico de mandos, giros, hidráulico, con cambio de relay, sensores, fusibles, etc.
- ✓ Necesita una cuchilla con pernos y tuercas para pala mecánica
- ✓ 04 llantas N| 12 x 16.5
- ✓ 01 batería de 15 placas
- ✓ Revisión del sistema eléctrico-arrancador-alternador-luces, etc.



Monto Total para reparación : S/. 10,000.00

OBJETIVO:

3. Repotenciar Mini Cargador, que servirá para realizar trabajos de campo relacionados con los servicios que presta la Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad, entre otros.
4. Ejecutar el Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud de la Población y Ciudadanía de Ica.





31
B

H) Repotenciar Camión Cisterna Dimex 02

Marca: Dimex

Placa: S/placa

Motor: *7LZ01322* Caterpillar Electrónico

Modelo: 74-250-202

Código de Barra: 2642

Color: Blanco

Estado: Regular

Factura: N° 00001897

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo desde el año 2017

Servicio que presta: Utilidad

✓ Trabajos de Riegos Programados y mejoras al Medio Ambiente de la Ciudad.

1) Tiempo

El Camión Cisterna, se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciar el Camión Cisterna.

Para Efectivizar la operatividad del Camión Cisterna Dimex 02, se tiene que adquirir lo siguiente:

A. Repuestos que se necesita para su repotenciación:

- ✓ 01 Juego de Camisas Semi acabadas
- ✓ 01 Juego de Pistones STD
- ✓ 01 Juego de anillos STD
- ✓ 01 Juego de metales de biela 010
- ✓ 01 Juego de metales de bancada 010
- ✓ 01 Juego de separadores
- ✓ 01 Juego de bocina de levas
- ✓ 01 Juego de bocinas de biela
- ✓ 01 Juego de Válvulas de admisión
- ✓ 01 Juego de guías de válvulas
- ✓ 01 bomba de aceite
- ✓ 01 kit de reparación de bomba de agua
- ✓ 01 kit de reparación de turbo
- ✓ 01 Juego de anillo de compresora de aire
- ✓ 01 Juego de válvulas de empaquetaduras de compresora





- ✓ 01 Juego de sellos de agua
- ✓ 02 siliconas Grey 999 para empaquetaduras
- ✓ 01 formador de empaquetaduras
- ✓ 01 plato – discos y collarín

B. Servicios a realizarse

- 01 Servicio de rectificación de motor, bielas, cigüeñal, guías, bocinas, camisetas y rectificar, cepillar culata, etc.
- 01 Servicio de reparación de una bomba de inyección de alta presión y 06 inyectores electrónicos
- 01 Computadora de servicio de scaneo electrónico de todo el sistema con cambio de sensores, relay, fusibles, etc.

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

En el Parque Automotor, con mano de obra del personal técnico de planta.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec. (R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del Camión Cisterna Dimex - 02

5) Recursos: Costo Referencial

Económico; S/. 45,000.00

32

7/10





Materiales:

INFORME Nº 128-2019-RHH-PA-SGCPM-GA-MPI

CAMIÓN CISTERNA: DIMEX – 02

MODELO: 3126 - G

A) Repuestos que se necesita para su repotenciación:

- ✓ 01 Juego de Camisas Semi acabada
- ✓ 01 Juego de Pistones STD
- ✓ 01 Juego de anillos STD
- ✓ 01 Juego de metales de biela 010
- ✓ 01 Juego de metales de bancada 010
- ✓ 01 Juego de separadores
- ✓ 01 Juego de bocina de levas
- ✓ 01 Juego de bocinas de biela
- ✓ 01 Juego de Válvulas de admisión
- ✓ 01 Juego de guías de válvulas
- ✓ 01 bomba de aceite
- ✓ 01 kit de reparación de bomba de agua
- ✓ 01 kit de reparación de turbo
- ✓ 01 Juego de anillo de compresora de aire
- ✓ 01 Juego de válvulas de empaquetaduras de compresora
- ✓ 01 Juego de sellos de agua
- ✓ 02 siliconas Grey 999 para empaquetaduras
- ✓ 01 formador de empaquetaduras
- ✓ 01 plato – discos y collarín

B) Servicios a realizarse

- 01 Servicio de rectificación de motor, bielas, cigüeñal, guías, bocinas, camisas y rectificar, cepillar culata, etc.
- 01 Servicio de reparación de una bomba de inyección de alta presión y 06 inyectores electrónicos
- 01 Computadora de servicio de scaneo electrónico de todo el sistema con cambio de sensores, relay, fusibles, etc.

Monto Total para reparación: S/. 45,000.00

OBJETIVO:

- 1) Repotenciar Camión Cisterna Dimex - 02, que servirá para realizar trabajos de Riegos Programados, servicios que presta la Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad.
- 2) Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud de la Población y Ciudadanía de Ica.





34

78

I) Repotenciar: Vehículo – Camioneta cerrada

Marca: NISSAN

Placa: TH-2369

Motor: QG15290542A

Modelo: AD VAN - Station Wagon

Código de Barra: 3816

Color: Blanco

Estado: Regular

Adquisición: Donación A.C. N° 023-2009-MPI

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo, sin asientos.

Servicio que presta: Utilidad

- ✓ Trabajos relacionados con las funciones y mejoras de Medio Ambiente de la Ciudad.

1) Tiempo

La Camioneta Station Wagon, se encontrará operativo en 60 días.

2) Estrategia: Repotenciación de la Camioneta Station Wagon .

Para Efectivizar la operatividad de la Camioneta Station Wagon, se tiene que efectuarle Reparaciones y Mantenimiento.

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

A través de Servicios de Terceros -Taller de Mecánica; Se necesita para su repotenciación que se evalúen los gastos de reparación y mantenimiento con precios razonables:

01 Servicio de Reparación, funcionamiento y colocación de asientos.

02 Servicio de Mantenimiento.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.





Responsable de la Repotenciación de la Camioneta Station Wagon

5) Recursos: Costo Referencial

Económico; S/. 6,000.00

INFORME Nº 378-2019-SGCP-EM-GA-MPI

CAMIONETA STATION WAGON

PLACA: TH-2369

Servicios a realizarse

Servicio de REPARACIÓN.

Servicio de MANTENIMIENTO

Monto Total para reparación y Mantenimiento: S/. 6,000.00

OBJETIVO:

- A) Repotenciar la Camioneta Station Wagon, que servirá para realizar trabajos programados de conformidad a servicios que presta la Gerencia de Medio Ambiente y salubridad o la Municipalidad.





36

40

J) Repotenciar: Excavadora

Marca: Gurya

Placa: s/p

Motor:

Modelo: SBT - INCA - 658

Serie: G - 112129

Color: Rojo/Amarillo

Estado: Regular

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativa.

Servicio que presta: Utilidad

- ✓ Trabajos relacionados con las funciones y mejoras de Medio Ambiente de la Ciudad.

3) Tiempo

La Excavadora, se encontrará operativa en 60 días.

4) Estrategia: Repotenciación de la Excavadora.

Para Efectivizar la operatividad de la Excavadora, debe efectuarse Reparaciones y Mantenimiento.

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

Las acciones de Reparación y Mantenimiento de efectuarán en el Parque Automotor con el Personal de Planta.

01 Servicio de Reparación.

02 Servicio de Mantenimiento.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación de la Camioneta Station Wagon

5) Recursos: Costo Referencial





Económico; S/. 8,000.00

37

41

INFORME Nº 129-2019-RHH-SGCPM-GA-MPI

Informe Técnico de Excavadora

Marca: Gurya

No Operativa: Desde 2017



Que luego de realizar la evaluación técnica mecánica a la excavadora, marca Gurya, esta se encuentra No Operativa desde el año 2017, por razones de que presenta fuga de hidrolina por los motores de giro y mangueras de alta presión, además se tiene que rellenar y rectificar con soldadura carriles de las cadenas.

La Unidad tiene instalado un motor marca Perkins, el cual tiene uso de 300 horas, motivo por el cual pierde hidrolina, por las fallas detalladas.

Costo referencial de reparación y Mantenimiento: S/. 8,000.00

OBJETIVO:

- B) Repotenciar la excavadora marca Gurya, que servirá para excavar celdas para el depósito de Residuos Sólidos, realizar trabajos programados de conformidad a servicios que presta la Gerencia de Medio Ambiente y salubridad.





38

42

K) Repotenciar: Automóvil

Marca: Volkswagen

Placa: GG - 5687

Motor: F1-434940

Código de Barra: 3770

Modelo: 1300

Color: Amarillo

Serie: PS001056

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo.

Servicio que presta: Utilidad

✓ Trabajos relacionados con las funciones de Medio Ambiente de la Ciudad.

5) Tiempo

El Volkswagen, se encontrará operativo en 60 días.

6) Estrategia: Repotenciación del Volkswagen.

Para Efectivizar la operatividad del Volkswagen, debe realizarse mantenimiento general al motor y cambiar empaquetaduras y oring a la tubería de balancines y otros, así como instalarle una batería de 13 placas

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

Las acciones de Reparación y Mantenimiento de efectuarán en el Parque Automotor con el Personal de Planta.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del automóvil Volkswagen.

5) Recursos: Costo Referencial

Económico; S/. 2,000.00





39

43

INFORME N° 130-2019-RHH-SGCPEM-GA-MPI

Informe Técnico del Automóvil

Marca: Volkswagen

No Operativo:

Que luego de realizar la evaluación técnica mecánica al automóvil marca Volkswagen, comunico que se encuentra No Operativo, por tanto se requiere realizar un mantenimiento general del motor, cambiar empaquetaduras y oring, a la tubería de balancines entre otros.

Monto Total para reparación y Mantenimiento: S/.2,000.00

OBJETIVO:

- C) Repotenciar el automóvil Volkswagen, que servirá para realizar traslados operativos a personal de Medio Ambiente, entre otros relacionados con los servicios que presta la Gerencia de Medio Ambiente y salubridad y/o Municipalidad.





40

44

K) Repotenciar: Camión Volquete Transferido de Gobierno Regional

Marca: Volvo

Placa: GG - 5687

Motor:

Código de Barra: **Modelo:** NL-10

Color:

Serie:

Condición que actualmente se encuentra: Inoperativo.

Servicio que presta: Utilidad

- ✓ Trabajos relacionados con el transporte de Recolección de Residuos Sólidos.

7) Tiempo

El Camión Volquete, se encontrará operativo en 60 días.

8) Estrategia: Repotenciación del Volquete.

Para Efectivizar la operatividad del Volquete, debe realizarse Revisión y mantenimiento general.

3) ¿Dónde se van a realizar las acciones?

Las acciones de Reparación y Mantenimiento de efectuarán en el Parque Automotor con el Personal de Planta.

4) Responsabilidades

Sub Gerente de Control Patrimonial MPI.

Téc. Mec.(R) Del Parque Automotor de la MPI.

Responsable de la Repotenciación del automóvil Volkswagen.

5) Recursos: Costo Referencial

Económico; S/. 4,200.00





48

1. Presupuesto:

Meta: 20193009600084 "Mantener y Conservar las Áreas Verdes"



DATOS PRESUPUESTALES	PIM	SALDO PRESUPUESTAL
0084 "Mantener y Conservar Áreas Verdes"	200,000.00	200,000.00
23 16 11 De Vehículos	113,000.00	113,000.00
23 24 13 De Vehículos	87,000.00	87,000.00
TOTAL	200,000.00	200,000.00

